

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку фонду
захисних споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

04.08.2022

м. Одеса
(назва населеного пункту)

Голови комісії:
проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи – Ольги Оганезова-
Григоренко;
Провідного інспектора ВЗНС по Приморському району Одеської МТГ Одеського
РУ ГУ ДСНС України в Одеській області старший лейтенанта служби цивільного
захисту Василя СОПІНСЬКОГО;
Представника національної поліції в Одеській області, управління превентивної
діяльності ЮП ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції
Вікторії ЗАВОЛОКІНОЇ;

Лікаря Одеської міської поліклініки №12 Олесі СВИТЛИЧНОЇ;
Голови профкому ОНМА ім. А.В. Нежданової – Ірини МОГИЛЕВСЬКА
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

Членів комісії:

Деканів факультетів – Наталії ЧУПРИНОЇ, Олександра МУРЗИ.;

Інженера I категорії – СМБАТ ШАХГАЛДЯН;

Уповноваженої особи по закупівлям – Ірини ПАНЧЕВОЇ;

Бухгалтера I категорії – Наталії КРИЖАНОВСЬКОЇ.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи))

проведено огляд об'єкта (приміщення), розташованого за адресою:

Підвального приміщення гуртожитку Одеської національної музичної академії імені А .В. за
адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Старопортофранківська, будинок 71Б
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить на правах Міністерству культури та інформаційної політики України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого
самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення житлової будівлі гуртожитку навчального закладу
основне функціональне призначення,

Приміщення вбудоване

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 130,0 кв.м, загальний об'єм 360.0 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: приміщення чисті та сухі, без ознак підтоплення (затоплення)

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: два входи, які одночасно використовуються як вихід, не захарашено, не обладнано для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, наявна (примусова), в справному стані, функціонує

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, баки для питної води загальним об'ємом 600 л.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності санвузлів 0, рукомийників 1, душових кабінок 0, справні, функціонують

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) Наявні, 4 виносні баки, об'ємом 160 літрів, встановлені в окремі приміщення

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проектом (централізоване від міської мережі), на момент огляду не функціонує, у зв'язку з чим перевірити працездатність не можливо

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення у наявності, заміри електромережі проведено, освітлення з використанням люмінесцентних ламп, резервне освітлення відсутнє, заземлення наявне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

Засоби зв'язку наявні (радіоприймач).

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено, наявна автоматична пожежна сигналізація з виводом на пульт цілодобового спостереження, обслуговуюча організація

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння пожежними кран-комплектами не укомплектовано, наявні порошкові вогнегасники ВП-5 у кількості 12 шт.,

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття




Використання підвального приміщення Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Старопортофранківська, 71б, рекомендовано до використання для укриття персоналу та учнів в кількості 150 осіб та включення її до фонду захисних споруд Приморського району м. Одеса як найпростіше укриття.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: дотримання Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2)

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Голова комісії:

Проректор з учбової роботи

Ольга ОГАНЕЗОВА-ГРИГОРЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)

Провідний інспектор ВЗНС по Приморському району Одеської МТГ Одеського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області старший лейтенант служби цивільного захисту Василь СОПІНСЬКИЙ:

(посада, власне ім'я, прізвище)

Представник національної поліції в Одеській області, управління превентивної діяльності ЮП ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції Вікторія ЗАВОЛОКІНА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Лікар Одеської міської поліклініки №12

Олеся СВИТЛИЧНА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Голова профкому ОНМА ім. А.В. Нежданової –

Ірина МОГИЛЕВСЬКА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Членів комісії:

Інженер I категорії

СМБАТ ШАХГАЛДЯН

(посада, власне ім'я, прізвище)

Уповноважена особа по закупівлям –

Ірина ПАНЧЕВА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Бухгалтер I категорії

Наталія КРИЖАНОВСЬКА.

(посада, власне ім'я, прізвище)

Декан факультету


Наталія ЧУПРИНА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Декан факультету

Олександр МУРЗА

(посада, власне ім'я, прізвище)



З актом ознайомлений:

Голова комісії:

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи

04.08.2022 року

Ольга Оганезова-Григоренко

(власне ім'я, прізвище)

